

指導教授

黃雪玲 教授

參與學生

u870812 楊威特

u870826 周宏懷

摘要

有鑑於榮民總醫院之中正樓指示標誌太過繁多且複雜，還有標示放置之角度不適當、標誌照明度不佳等問題，我們目標設立一套適當之標示系統，以精簡、規格統一、標示明確、指示清楚為準則，期望提升榮民總醫院之標示的指示能力，並有效簡化榮民總醫院的標誌數目。

就這次榮總的指標改善計畫中，是一項對既有的靜態顯示裝置來進行問題改善，而此種的靜態顯示裝置最主要的須注意的事項包括兩大類

(1)就指標所顯示的內容進行改善

在這項目中，我們將從顯著度、可見度、易讀度及可讀度四個方向來進行改善。此外，在標示文字的表現上，我們會參考相關的書籍，來設定適當的字體的樣式，同時也將運用象徵性圖案，將某些文字形式的標示，以象徵性的圖案取代。

(2)就指標設置的位置來進行改善

在這項目中，我們會依據標示的重要性、特性及設置的大體環境，來訂定標示設置時所須依循的主要方向。同時，我們會建議榮總在不同性質的樓層中，其標示的設置應參考該樓層主要病患的特性來設置，例如：在兒童部應將標示設置高度降低、在眼科中心應將標示表現的更明顯。

在改善過後，我們會將改善後的結果以圖形的方式呈現，並與改善前進行比較。最後，我們要感謝這次計畫中，榮總相關人員的配合與合作。